PROCESSUS "SÉCHAGE DU FONIO"

ÉLÉMENT(S) D'ENTRÉE → ACTIVITÉ 1 → ACTIVITÉ 2 → ACTIVITÉ 3 → ACTIVITÉ 4 → ACTIVITÉ 5 → ÉLÉMENT(S) DE SORTIE

LISTER LES ÉLÉMENTS D'ENTRÉE

✓ **Fonio sec à 35% d'humidité relative**

✓ **Attentes explicites du client :**

> fiabilité du pesage du produit

> sécurité du process de séchage

> tenue des délais annoncés

> qualité gustative et de conservation du produit final

ACTIVITÉ 1

PESER LE FONIO APPORTÉ

CONTRÔLER HYGROMÉTRIE & POIDS DU FONIO

OUTILS

✓ Balance à 10g de résolution

✓ Balance et hygromètre exacts = fidèle & juste

ACTIVITÉ 2

METTRE LE FONIO SUR CLAIES

CONTRÔLE : TRACER LES LOTS

OUTILS

✓ Dispositif d'identification des claies et des lots de graines

ACTIVITÉ 3

LAISSER MONTER EN T°

CONTRÔLER HYGROMÉTRIE ET TEMPÉRATURE DE L'AIR

OUTILS

✓ Hygromètre et thermomètre exacts = fidèle & juste

✓ Contrôle visuel fiable

ACTIVITÉ 4

DÉCLENCHER L'EXTRACTEUR D'AIR

CONTRÔLER DURÉE D'EXTRACTION

OUTILS

✓ Extracteur avec puissance d'extraction conforme aux exigences

✓ Moyen de mesurer le temps

ACTIVITÉ 5

ARRÊTER LE SÉCHAGE

CONTRÔLER POIDS DU FONIO

OUTILS

✓ Balance à 10g de résolution

✓ Balance exacte = fidèle & juste

ÉLÉMENT(S) DE SORTIE

RÉSULTAT

FONIO SÉCHÉ À 7% D'HUMIDITÉ RELATIVE

AFREQEN

Erasmus+