




Gestion d'un parc d'instruments de mesure



	FICHE DE VIE Parc de matériels - Laboratoire de Préservation	Page : 1/1		
N° de PARC : PIED 62	Désignation : Pied à coulisse Digimatic	Localisation : Menuiserie		
VERIFICATIONS INTERNES (Périodicité : 6 Mois ± 1 Mois)				
Date	Agent	Observation / n° fiche d'anomalie	Date rapport d'intervention	Conformité (o / n)
03/02/04	RAQ	Verification - PIED 62 - 040203.v1s	03/02/04	oui
05/05/04	RAQ	Verification - PIED 62 - 040203.v1s	05/05/04	oui
23/02/05	RAQ	Verification - PIED 62 - 050213.v1s	23/02/05	oui
11/07/05	RAQ	Verification - PIED 62 - 050811.v1s	11/07/05	oui
14/02/06	RAQ	Verification - PIED 62 - 060214.v1s	14/02/06	oui
02/08/06	IT	Verification - PIED 62 - 060802.v1s	02/08/06	oui
MAINTENANCE				
Date	Agent	Observation / n° fiche d'anomalie		
24/11/04	RAQ	Suite à l'envoi du PIED 9 pour réparation le PIED 62 est localisé dans le matériel		
04/04/05	RAQ	Retour du PIED 62 à la menuiserie		
				DT303-03



Gestion d'un parc d'instruments de mesure



Fichier Edition Parc Enregistrements Tableau Paramétrages Élément Consommables Modules Fenêtre ?

Balance-BALA0002

Nom: Balance-BALA0002

Identification | Caractéristiques | Information | Gestion comptable | Fiche de vie | Planning | Anomalies en cours | Statistiques | Tableau | Carte de contrôle | Gestion de prêts

Début: 30/12/1899 Fin: 12/04/2012

Profondeur: 0 Actions opérateurs:

N°	Nature	Date	Opérateur	Information	Code élément	Etat
1	Vérification	01/02/2012	JEANJEAN Chantal	Vérification externe BALCO	*BALA0002*	Conforme
2	Vérification	22/07/2010	JEANJEAN Chantal		*BALA0002*	Conforme
3	Vérification	07/05/2010	GOUZY Julienne		*BALA0002*	Conforme
4	Vérification	01/03/2010	GOUZY Julienne		*BALA0002*	Conforme
5	Vérification	11/01/2010	GOUZY Julienne		*BALA0002*	Conforme
6	Vérification	12/11/2009	GOUZY Julienne		*BALA0002*	Conforme
7	Vérification	17/09/2009	JEANJEAN Chantal		*BALA0002*	Conforme
8	Vérification	20/07/2009	JEANJEAN Chantal		*BALA0002*	Conforme
9	Vérification	30/07/2008	AZALBERT Jean		*BALA0002*	Conforme
10	Vérification	26/05/2008	NADIRAS Dolorès		*BALA0002*	Conforme
11	Vérification	13/03/2008	NADIRAS Dolorès		*BALA0002*	Conforme
12	Vérification	09/01/2008	AZALBERT Jean		*BALA0002*	Conforme
13	Vérification	12/11/2007	NADIRAS Dolorès		*BALA0002*	Conforme
14	Vérification	03/09/2007	NADIRAS Dolorès		*BALA0002*	Conforme
15	Vérification	03/07/2007	AZALBERT Jean		*BALA0002*	Conforme
16	Vérification	03/05/2007	NADIRAS Dolorès		*BALA0002*	Conforme
17	Vérification	23/03/2007	GOUZY Julienne		*BALA0002*	Conforme
18	Vérification	15/01/2007	AZALBERT Jean		*BALA0002*	Conforme

1



Equipement 28 05 99 000358



Photographie Divers

Identité Caractéristiques Suivi

Responsable

Maintenance requise

Contrôle sécurité

Périodicité des maintenances

Interne mois

Externe mois



Dernières maintenances

Prochaines maintenances

Interne

Non prévue

Externe

Non prévue

Périodicité des vérifications

Interne mois

Externe mois



Dernières vérifications

Prochaines vérifications

Interne

Non prévue

Externe

Février 2015

OK

Annuler

Appliquer

Suppr.

Interv.

Fiche

Suivi

Anomalie





Bain à ultrasons

Equipement 28 05 99 000034

Photographie Divers

Identité Caractéristiques Suivi

Environnement de l'équipement :

Température admissible °C à °C

Humidité relative % HR à % HR

Portée maximale g

Portée minimale g

Division g

Echelon g

Température mini °C

Température maxi °C

Précision ± °C

Homogénéité ± °C

Stabilité ± °C

Mesure HR % HR à % HR

Précision ± % HR

OK

Annuler

Appliquer

Suppr.

Interv.

Fiche

Suivi

Anomalie



